

**Informația operativă**  
**privind executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice în ziua de 10.08.2022**

Nr. crt	Denumirea Întreprinderii	Salubritatea zonei drumului (km)	Curățirea copacilor (buc)	Cositul Ierbii (km)	Salubritatea pavilioanelor p/u pasageri (buc)	Curățirea șanțurilor de evacuare a apelor (m/l)	Profilarea acostamentelor (km)	Profilarea părții carosabile din pietriș (km)	Plombarea gropilor cu beton asfaltic (m2)	Plombarea gropilor prin metoda de injectare (m2)	Întreținerea elementelor drumului			Defrișări arbuști (m2)
											Bara metalica (m/l)	Ind rutiere (buc)	Sfâlpi de ghidare (buc)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>S.A.,,Drumuri-Bălți”, incl:</b>													
	-sectorul Bălți	R12 -1,2		R12 -0,7			M5 -10					M5 -20		
	-sectorul Fălești	R17 -4							R17 -99					
	-sectorul Sîngerei			R6 -6					G30 -100					
2	<b>S.A.,,Drumuri-Cahul”, incl:</b>													
	-sectorul Cahul								R34,3 -134					
	-sectorul Cantemir			R34 -10					R34 -127				R34 -10	
	-sectorul Taraclia								R37 -140					
3	<b>S.A.,,Drumuri-Căușeni”, incl:</b>													
	-sectorul Căinari								R26 -85					
	-sectorul Căușeni			R30 -1					G113 -130	G113 -50				
	-sectorul Ștefan Vodă			R30 -48										
4	<b>S.A.,,Drumuri-Cimișlia”, incl:</b>													
	-sectorul Basarabeasca			R23 -3				G124 -7 R36 -5						R23 -400
	-sectorul Cimișlia	R26 -5		R26 -88 G127 -2 R3 -5		R26 -40								
	-sectorul Leova			G102 -1 G125 -10										
5	<b>S.A.,,Drumuri-Criuleni”, incl:</b>													
	-sectorul Anenii Noi	R2 -3 R30 -3		R2 -8,5 R30 -0,7 M5 -7										G108 -500
	-sectorul Chișinău	R6 -3		R6 -24										
	-sectorul Criuleni	R6 -8 G68 -5		M1 -23					R4 -140					
	-sectorul Dubăsari	G68 -3		G68 -6										
6	<b>S.A.,,Drumuri-Edineț”, incl:</b>													
	-raionul Briceni			G1 -17 G2 -13										
	-sectorul Donduseni													Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular
	-sectorul Edineț													Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular
	-sectorul Ocnîța													Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular

